



LABORATORIO CPIA

Mediciones Acústicas

Dirección: Capitán Fuentes Nº 40, Ñuñoa, Santiago, Chile Teléfono: (+562) 2886 5887, e-mail: laboratorio@cpia.cl

Web: www.cpia.cl

INFORME DE ENSAYO OFICIAL

10384/20-12-2018

Test Report

Informe Nº: Report Nº 202

Presupuesto ref. Nº:

427

Proposal ref. Nº

Lugar de ensayo:

Test location

Identificación del ítem de ensayo y

fabricante:

Test subject's identification & manufacturer

Norma(s) de ensayo:

Test standard(s)

Cámaras de Aislamiento Acústico del Laboratorio CPIA

Tabique acústico SOUNDROOT 111/50, Rootman.

NCh-ISO 10140/2:2014 Acústica — Medición en laboratorio de la aislación acústica — Parte 2: Medición de la aislación acústica aérea

NCh2786.Of2003 (ISO 140-3:1995) Acústica — Medición de aislación acústica en construcciones y elementos de construcción — Mediciones en laboratorio de la aislación acústica aérea de elementos de construcción

Nombre del cliente, empresa y

dirección:

Client's name, company & address

Fecha de ensayo:

Date of testing

Fecha de emisión del informe:

Date of issue

Número de páginas:

Number of pages

Rodrigo Cancino, Rootman SPA, Parcela 3, sector Los Copihues,

Duqueco

30/10/2019

05/11/2019

5, incluyendo la portada.

Leonardo Parma S.

Director

CPIA-FOR-GT 101-a v.03

Página 1 de 5





ALCANCE

Determinar mediante ensayo en laboratorio el Índice de Reducción Sonora R, en bandas de tercio de octava, según el método descrito en las normas NCh-ISO 10140/2:2014 y NCh2786.Of2003 (ISO 140-3:1995) para un Tabique acústico SOUNDROOT 111/50 . A partir de estos resultados, determinar el Índice de Reducción Sonora Ponderado R_w y los términos de adaptación de espectro C y C_{tr} , expresado como R_w (C;C_{tr}), según la norma ISO 717-1:2013.

El ensayo se ha realizado a solicitud de Rodrigo Cancino, en representación de Rootman SPA, con domicilio en Parcela 3, sector Los Copihues, Duqueco, según lo acordado en el presupuesto nº 427.

2. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO

El ítem ensayado corresponde a un Tabique acústico SOUNDROOT 111/50 fabricado por Rootman. El muestreo del ítem y/o sus componentes fue realizado por el solicitante. El detalle constructivo del ítem ensayado, según lo informado por el cliente, se indica en la Tabla 1 así como en la Figura 1.

Las dimensiones del ítem son 2.40 x 4.18 m y 111 mm de espesor.

Tabla 1 - Descripción del ítem de ensayo



Figura 1 - Detalle constructivo del ítem de ensayo





3. METODOLOGÍA, INSTRUMENTACIÓN Y CONDICIONES DE ENSAYO

El ensayo se realizó el día 30 de Octubre de 2019 en las Cámaras de Aislamiento Acústico del Laboratorio CPIA. El ítem fue instalado en la abertura para Muros a cargo del personal del laboratorio. En la Figura 2 se observa un esquema de planta y corte de los recintos de ensayo. La cámara receptora cuenta con otras aberturas de ensayo las cuales fueron tapadas por sus respectivos elementos permanentes.




Figura 2 – Esquema de planta y corte de los recintos de ensayo

Las mediciones de nivel de presión sonora se realizaron utilizando la técnica del micrófono en movimiento continuo en una posición y un único altavoz en 2/3 posiciones, obteniéndose 4/6 mediciones del nivel de presión sonora en los recintos de ensayo, más una medición de nivel de ruido de fondo. Como señal de prueba se utilizó ruido rosa. El tiempo de reverberación se midió en el recinto receptor mediante la técnica de la fuente interrumpida utilizando un único altavoz, 3 posiciones de micrófono fijas y 2 decaimientos por posición. Todas las mediciones se realizaron en el rango de 100 a 5000 Hz. En la Tabla 2 se aprecia el instrumental utilizado y en la Tabla 3 las condiciones ambientales registradas durante el ensayo.



Tabla 2 - Instrumentos y equipos utilizados

Código	Instrumento	Marca/modelo
SPK-102	Fuente Sonora Omnidireccional	Laboratorio CPIA
EQU-001	Procesador de señales	Behringer Ultracurve PRO
AMP-002	Amplificador	Soundtech PL200
IMP-001	Máquina de impactos	Sources Line EM50
SON-101	Sonómetro	Larson Davis 824
	Ultima Calibracion 2018 - 206422	Nº Serie 8240262
ANE-001	Medidor de humedad, presión y temperatura	Benetech GM-8910

Tabla 3 - Condiciones ambientales

Temperatura	:	20,4	±	°C
Humedad relativa	:	50,9	±	%
Presión estática	:	950,7	±	hPa





4. RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados del ensayo por bandas de tercio de octava y los valores obtenidos por la clasificación según ISO 717-1:2013.




Figura 3 - Resultados del ensavo

Nota: Los resultados son válidos sólo para el elemento ensayado.

5. OBSERVACIONES

No hay observaciones respecto del ensayo o sus resultados.